



令和7年5月
クリーンセンターまにわ

浸出水処理設備点検項目		調整池状況、浸出水処理設備の点検													
点検は平日に実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○					○	○	○			○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															



地下水 上流



浸出水

放流水

堰堤口

地下水No. 2

地下水No. 1

5m

平成 27 年度	図面番号	1
真庭市 一般廃棄物最終処分場		
図面名	採水測定位置図	
作成年月	20150401	縮尺 S=1:1000 (A4)
真庭市 生活環境部 クリーンセンターまにわ		