令和8年度（2026年度） 美咲町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和8年4月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	コスモスクリーンセンターから排出された焼却残渣及び破砕ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	17,772㎥

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破砕ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は平成27年度で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。

◎放流水、地下水の状況

項目＼日付		採取日	令和8年4月17日
		測定結果	令和8年4月30日
放流水	pH ：水素イオン濃度		. 7.9
	BOD (mg/ℓ) ：生物化学的酸素要求量		0.5
	CODMn(mg/ℓ) ：化学的酸素要求量		1.4
	ss(mg/ℓ) ： 浮遊物質量		1 未満
	T-N(mg/ℓ) ： 窒素含有量		2.1
地下水	電気伝導率(ms/m)(井戸1号)		12
	電気伝導率(ms/m)(井戸2号)		18
	電気伝導率(ms/m)(井戸3号)		18
	塩化物イオン(mg/ℓ)(井戸1号)		4.4
	塩化物イオン(mg/ℓ)(井戸2号)		4.3
	塩化物イオン(mg/ℓ)(井戸3号)		3.5

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

備考
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回　年間12回実施
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
								○							
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検

点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○						○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○				○	○					○	○		○		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和8年度（2026年度） 美咲町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和8年5月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	コスモスクリーンセンターから排出された焼却残渣及び破砕ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	17,772㎥

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破砕ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は平成27年度で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。

◎放流水、地下水の状況

項目＼日付		採取日	令和8年5月15日
		測定結果	令和8年5月28日
放流水	pH ：水素イオン濃度		. 8.1
	BOD（mg/ℓ）：生物化学的酸素要求量		0.5 未満
	CODMn(mg/ℓ) ：化学的酸素要求量		0.8
	ss(mg/ℓ) ： 浮遊物質量		1 未満
	T-N(mg/ℓ) ： 窒素含有量		2.0
地下水	電気伝導率（ms/m）（井戸1号）		18
	電気伝導率（ms/m）（井戸2号）		16
	電気伝導率（ms/m）（井戸3号）		17
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸1号）		3.2
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸2号）		4.0
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸3号）		3.6

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

備考
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回　年間12回実施
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。
注3）モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
							○								
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検

点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○		○	○	○		○		○					

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和8年度（2026年度） 美咲町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和8年6月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	コスモスクリーンセンターから排出された焼却残渣及び破砕ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	17,772㎥

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破砕ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は平成27年度で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。

◎放流水、地下水の状況

項目＼日付	採取日	令和8年6月4日
	測定結果	令和8年6月18日
放流水	pH ：水素イオン濃度	. 8.0
	BOD（mg/ℓ）：生物化学的酸素要求量	0.5 未満
	CODMn(mg/ℓ) ：化学的酸素要求量	1.6
	ss(mg/ℓ) ： 浮遊物質量	1 未満
	T-N(mg/ℓ) ： 窒素含有量	1.8
地下水	電気伝導率（ms/m）（井戸1号）	13
	電気伝導率（ms/m）（井戸2号）	14
	電気伝導率（ms/m）（井戸3号）	18
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸1号）	3.4
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸2号）	3.4
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸3号）	3.7

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

備考
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回　年間12回実施
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。
注3）モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
									○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検

点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和8年度(2026年度) 美咲町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和8年7月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	コスモスクリーンセンターから排出された焼却残渣及び破砕ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	17,772㎥

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破砕ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は平成27年度で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。

◎放流水、地下水の状況

項目	日付 / 測定結果	採取日 / 令和8年7月24日
		令和8年7月10日
放流水	pH ：水素イオン濃度	. 7.7
	BOD (mg/ℓ) ：生物化学的酸素要求量	0.7
	CODMn(mg/ℓ) ：化学的酸素要求量	1.1
	ss(mg/ℓ) ： 浮遊物質量	1 未満
	T-N(mg/ℓ) ： 窒素含有量	4.7
地下水	電気伝導率(ms/m)(井戸1号)	34
	電気伝導率(ms/m)(井戸2号)	14
	電気伝導率(ms/m)(井戸3号)	18
	塩化物イオン(mg/ℓ)(井戸1号)	15
	塩化物イオン(mg/ℓ)(井戸2号)	2.9
	塩化物イオン(mg/ℓ)(井戸3号)	3.4

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

備考
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回 年間12回実施
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
									○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検

点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○				○	○	○	○	○	

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和8年度（2026年度） 美咲町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和8年8月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	コスモスクリーンセンターから排出された焼却残渣及び破砕ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	17,772㎥

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破砕ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は平成27年度で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。

◎放流水、地下水の状況

項目＼日付		採取日	令和8年8月5日
		測定結果	令和8年8月19日
放流水	pH ：水素イオン濃度		7.6
	BOD（mg/ℓ）：生物化学的酸素要求量		0.5
	CODMn(mg/ℓ) ：化学的酸素要求量		3.3
	ss(mg/ℓ) ： 浮遊物質量		1
	T-N(mg/ℓ) ： 窒素含有量		2.2
地下水	電気伝導率（ms/m）（井戸1号）		20
	電気伝導率（ms/m）（井戸2号）		19
	電気伝導率（ms/m）（井戸3号）		18
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸1号）		4.2
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸2号）		3.9
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸3号）		3.5

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

備考
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回　年間12回実施
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。
注3）モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 〇:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
							〇								
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検

点検は平日に実施。 点検結果 〇:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		〇	〇	〇		〇	〇		〇		〇	〇	〇		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
〇	〇		〇				〇		〇				〇		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

令和8年度（2026年度） 美咲町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和8年9月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	コスモスクリーンセンターから排出された焼却残渣及び破砕ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	17,772㎥

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破砕ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は平成27年度で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。

◎放流水、地下水の状況

項目＼日付		採取日	令和8年9月11日
		測定結果	令和8年9月25日
放流水	pH ：水素イオン濃度		. 7.9
	BOD（mg/ℓ）：生物化学的酸素要求量		1.4
	CODMn(mg/ℓ）：化学的酸素要求量		2.1
	ss(mg/ℓ）： 浮遊物質量		1 未満
	T-N(mg/ℓ）： 窒素含有量		3.0
地下水	電気伝導率（ms/m）（井戸1号）		16
	電気伝導率（ms/m）（井戸2号）		15
	電気伝導率（ms/m）（井戸3号）		21
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸1号）		1.6
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸2号）		3.2
	塩化物イオン(mg/ℓ)（井戸3号）		2.9

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

備考
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回　年間12回実施
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。
注3）モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
								○							
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検

点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○			○	○	○	○				○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
							○				○	○	○		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

モニタリング採水位置図